



HAASE
Brandschutzbüro
www.Brandschutzhaase.de



**Vorrangig ist unser Drohneneinsatz mit
Wärmebildkamera gedacht, um
Schwachstellen an PV-Anlagen im
Brandschutz zu erkennen und daraus
Folgemaßnahmen vor dem Schadensfall
festzulegen.**

Drohnengestützte Thermografie spart im Vergleich zu klassischen Methoden massiv Zeit, senkt das Unfallrisiko für das Personal und deckt Defekte (wie Hotspots, Zellschäden oder defekte Bypass-Dioden) auf, die mit dem bloßen Auge unsichtbar sind.

Einsatzgebiet:

Prüfen von PV-Anlagen inkl. Protokoll
Suchen von Personen
Beflug von Notfallstellen (Wald oder Gebäudebrände, Unglücksstellen, ...)
Inspektion & Wartung von Dächern, Fassaden, Infrastruktur
Bauwerksprüfung
Schadensbegutachtung für Versicherungen